

## لوازم زرко ضغط عالي

الصنف	م٢٥	م٣٢	م٥٥٠	م٦٣	م٧٥	م٩٠	م١٢٥	م١١٠	م١٦٠	م٢٠٠	م٢٢٥	م٢٥٠	م٣١٥	م٤٠٠
كوع زاوية ٠٩			٩٠		٤٠٤	٢٥٨	٧٢٨	١٠٤	١٩٠	١١٦٨	٢٤٨٠	٣٩٦٠	٧١٤٠	١٩٦٠
كوع زاوية ٥٤			١٢٤		٣٤٤	٢٧٥	٢٢٠	١٢١	٢٢٠	١٠٣٣	٤٦٠	٢٠١٦		٢٢٨٠
مشترك زاوية ٠٩			١٤٦		٥٢٠	٣٥٨	٢٥٠	١٥٦	٩٦٦	١٣٧٠	٧١٦	٣٠٠	٥٤٤	٢٤٠٠
مشترك زاوية ٥٤	٢٩.٦٠				٣٧٦			١٢٠		٩٥٢	٨٠٠	٧٢٠	٣٧٦	
جلبة لصق			٧.٩		٤٠٤	٤٥٦	٢٢٤	١٧٦		٦٨٠	١٩٨٨	١١٦	٣٧٠	٥٦٠
طبة لصق			٨.٤		٢٤٠	٣٦٨	٢١٦	١٣٦		٥٥٠	٣١٤	٢٠٨	٦٨٠	٧٠٨
بردة					٥٢٠	٦٨٠	٦٠٠			٤٥٦	٢٠٨	١٦٨	٢٨٤	٤٩٦
فلانشة	٥٠٠				٤٥٦	٥٢٠	٤٥٦	٧١٩	٦١٨	١٤٥	٩٦٠	٢٦٤	٤٥٦	٣٦٨

## قطع لذق x قلاووظ

الصنف	١x٣٢	١x٥٠	١١/٢x٥٠	٢x٥٠	١١/٢x٦٣	٢x٦٣	٢x٧٥	٢.٥x٧٥	٢.٥x٧٥	٣x٧٥	٢x٩٠	٢.٥x٩٠	٣x٩٠	٤x١١٠
ذكر	١٠٤	٢٥٦	٢٤٠	٢٥٦	٢٨٠	٢٨٠	٦٧٤	٨٠٠	٦٧٤	٥٥٠	٦٠٠	١١٢	١٦٨	
جلبة			١٨٥		٢٨١								٧٦	١١٦

## قطع مسلوبة بالمللى

المقياس	مشترك	جلبة	بوش
٣٢x٥٠			٨٠
٤٠x٥٠			٨٠
٣٢x٦٣	٦٤٠	٢٧٠	١٦٠
٥٠x٦٣	٦٤٠	٢٧٠	١٦٠
٦٣x٧٥	٠٠	٤٤٠	١٩٦
٠٠٠x٥٠x٩٠	١٦٠٠	٦٧٤	٤٠٠
٧٥x٦٣x١١٠	٢٢٤٠	٧٨٦	٦٤٠
٩٠x١١٠	٢٢٤٠	٧٨٦	٦٤٠
١١٠x١٢٥	٣٥٨٤	٢٢٠٠	٨٩٦
١١٠/٩٠x١٦٠	٦١٦٨	٣١٤٥	١٦٨٠
١٢٥x١٦٠	٦١٦٨	٣١٤٥	١٦٨٠
١١٠x٢٠٠	١٦٨٤٨	٧٠٤٠	٤٠٤٤
١٦٠x٢٠٠	١٦٨٤٨	٧٠٤٠	٤٠٤٤
١١٠x٢٥٠	٦٠٠٠	٠٠	١٨٤٠
١٦٠x٢٥٠	٦٠٠٠	٢٢٨٨	١٨٤٠
٢٠٠x٢٥٠	٦٠٠٠	٢٢٨٨	١٨٤٠
٢٥٠/٢٠٠x٣١٥	١٠٦٤٠	١٠٦٤٠	٢٧٦٠
١٦٠x٣١٥	١٠٦٤٠	١٠٦٤٠	٢٧٦٠

## قطع ضغط ١٠ بار

الصنف	السعر
كوع ٩٠	٩٠٥ مم٩٠
كوع ١١٠	٩٠٥ مم١١٠
كوع ٢٠٠	٩٠٥ مم٢٠٠

## قطع لزق بالبوصه

الصنف	"٢	١١/٢	٤٥.٨	٢٦.٨	٥٦.٩	٣٣.٥	٢٤.٦	١٥.٦	٢١.٦	١٤.٤	٣٠.٦	٢٢.٤	دكر
كوع ٩٠													
مشترك ٩٠													
جلبة													
طبة													
ذكر													

## قطع ضغط ١٠ بار

الصنف	السعر
مشترك ١١٠	٢١٠.٤
مشترك ٢٠٠	١٠٥.٣
مشترك ١٦٠	١٢٠٤.٨

المقياس	بوش	مشترك
٣/٤x١١/٢	٩٠	
١x١١/٢	٩٠	
٦٧.٥	١٧.١	٢٠٠
١٧.١	١٧.١	١٦٠x٢٠٠
١١/٢x٢	١٧.١	

## لاكور زركو

الصنف	السعر
لاكور ٩٠	٢٥٦